




RUBINETA

Модель смесителя: **P-18 STAR**  
Код модели: **P80001**



### Возможные неисправности и способы их устранения.

A. Вода протекает из-под ручки управления. Требуется замена керамического картриджа. Сопоставимую модель можно найти в карточке товара или на странице детализовки.

B1. Вода протекает из гусака при закрытом смесителе. Требуется замена картриджа.

B2. Слабая, неравномерная струя при неизменном давлении воды в системе. Необходим демонтаж и чистка сеточек аэратора. Возможно требуется замена аэратора.

C. Протечка воды в местах соединений водопроводных шлангов. Требуется замена одного или пары шлангов.